

# Motocykle marki Suzuki wracają do serwisu

data aktualizacji: 2018.05.16



**Suzuki Motor Poland poinformował, że w motocyklach marki Suzuki GSX-R125L8 i GSX-S125L8, wyprodukowanych w Indonezji, może dojść do odseparowania się warstwy lakieru w miejscu połączenia śrubowego zawieszenia silnika z jednoczesnym poluzowaniem śrub mocujących silnik. Dłuższa eksploatacja motocykla w powyższych warunkach może spowodować pęknięcie śrub a nawet ramy motocykla, co może skutkować nieoczekiwaną utratą kontroli nad prowadzeniem pojazdu.**

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 42 motocykle. Lista numerów VIN w załączniku.](#)

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli motocykli objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu dokonania stosownej naprawy. Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

Źródło: