

# Kontrola i wymiana przedniego łożyska koła w Audi A3 [FILM]

data aktualizacji: 2021.09.14



Fot. Kanał SWAG na YouTube

**W tym filmie video przyglądamy się procedurze kontroli i wymiany uszkodzonego łożyska koła przedniego w Audi A3. Usterka objawia się tym, że podczas jazdy pojawia się hałas - szum z okolic koła, który nasila się pod obciążeniem oraz podczas skręcania.**

Do wymiany użyto zestawu łożyska koła SWAG 30 92 7317, zawierającego wszystkie części niezbędne do przeprowadzenia naprawy.

Źródło: